


Anschluss Sonnensensor

1. Uhr Easy Touch spannungsfrei schalten
2. Aufsatz und Rahmen der Easy Touch abziehen
3. Klemme mit der montierten Brücke in den Unterputzeinsatz eindrücken



4. Die beiden Adern des Sonnensensors unter dem Tragring oben links durchschieben und durch die Aussparung zur Klemme führen. Die beiden Adern des Sonnensensors auf den Pin 1 und Pin 3 anklammern. Bitte darauf achten, dass die Brücke weiterhin zwischen Pin 1 und Pin 2 bleiben muss.

